



No.1

着工前


令和4年1月19日



No.2

着工前

令和4年1月19日



No.3

着工前

令和4年1月19日



No.4

遮音材 撤去完了

令和4年1月21日




No.5

遮音材 撤去完了

遮音材 集積状況


令和4年1月21日



No.6

養生足場 資材 楊重作業

令和4年1月22日



No.7

養生足場 資材 楊重作業

屋上 養生状況

令和4年1月22日



No.8

養生足場 組立

令和4年1月24日



No.9

養生足場 組立

令和4年1月24日



No.10

---

養生足場 組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年1月27日



No.11

---

クーリングタワー 解体撤去

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

令和4年1月28日



No.12

---

看板 外側 解体撤去

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

令和4年2月3日



No.13

看板 廃材 荷下ろし状況

令和4年2月3日



No.14

看板 廃材 荷下ろし状況

令和4年2月4日



No.15

看板 骨組 解体撤去

プロパンガスにて溶断

令和4年2月9日



No.16

避雷針 移設作業

令和4年2月9日




No.17

避雷針 移設作業

作業完了

令和4年2月10日



No.18

看板 骨組 解体作業

作業完了

令和4年2月17日



No.19

養生足場 撤去作業

2022/2/18



No.20

養生足場 撤去作業

作業完了

2022/2/18



No.21

養生足場 資材

荷下ろし状況


2022/2/18



No.22

養生足場 資材 荷下ろし作業


2022/2/19



No.23

発生材 荷下ろし作業

2022/2/19



No.24

防水シート部 養生

2022/2/19